

RM 19 - Quartier Le Pascal - Rectification de virage et calibrage de chaussée Commune de Tourette-Levens

Annexes au Cerfa n°14734*03 « Examen au cas par cas »




SOMMAIRE

ANNEXE I -	PLAN DE SITUATION	3
ANNEXE II -	PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION	4
ANNEXE III -	PLAN DU PROJET	6
ANNEXE IV -	PLAN DES ABORDS	8
ANNEXE V -	SITUATION VIS-A-VIS DE NATURA 2000	9

ANNEXE I - PLAN DE SITUATION

Plan de situation


échelle 1/25 000 - source IGN Scan25



ANNEXE II - PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION

Localisation des photos du site

échelle 1/1 000 - source IGN - orthophotoplan mission an. 2014



Photographies rapprochées du site

date / Mai 2016 - source Google Street View



photo 1



photo 2



photo 3



photo 4



photo 5



photo 6


ANNEXE III - PLAN DU PROJET

voir page suivante.

ANNEXE IV - PLAN DES ABORDS

Plan des abords

échelle 1/1 000 - source IGN - orthophotoplan mission an. 2014



ANNEXE V - SITUATION VIS-A-VIS DE NATURA 2000

Natura 2000

échelle 1/25 000 - source IGN Scan25 / Dréal PACA

