



ANNEXE 8

ANNEXE ARCHITECTURALE



ANNEXE D – ANNEXE ARCHITECTURALE



MAIRIE DU RAYOL CANADEL

Réparation de l'escaliers de la plage du Rayol

Traitement architectural de l'ouvrage Notice AVP Ind C



Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr

www.sedoa.fr



Situation de projet



Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Composition urbaine actuelle



Maîtrise d'ouvrage :



Equipe de maîtrise d'œuvre :




SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr




Référents Historique

Composition urbaine historique



Ordonnancement et modénature



Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyan • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Visibilité de l'ouvrage dans le site

Un soubassement singulier qui participe à la composition du front de mer



Vue depuis l'avenue du commandant Rigaud



Vue depuis le poste de surveillance à l'Ouest



Vue depuis la promenade Est

Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Visibilité et état de l'ouvrage dans le contexte proche

Un soubassement singulier qui participe à la composition du front de mer



Etat de l'emmarchement



Etat de l'appareillage de façade existant



Appareillage sous route 1



Vue depuis la mer

Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Référents urbains et paysagers

Calades appareillages et matérialité

Epaisseur des murets / largeurs des accotements / Traitement paysager




Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :

Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer
Largeur trop importante du cheminement – bordures et limite d'ouvrage trop fine



Vue depuis l'avenue du commandant Rigaud

Vue depuis la promenade Est

Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
 Place Giudicelli,
 Route Départementale 559,
 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer




SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyan • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Vue depuis la plage

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :




SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Vue depuis la plage projet

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :




SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyan • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer




Elévation existant

Maîtrise d'ouvrage :

Equipe de maîtrise d'œuvre :

Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Élévation Projet

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyan • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Seuil belvédère existant

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Seuil belvédère simulation de projet avec garde corp + 1 lisse haute

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr



Principe de réparation

Un escalier dans un soubassement – un ouvrage progressivement déconstruit à recomposer



Seuil belvédère simulation de projet avec garde corp + 2 lisse hautes

Maîtrise d'ouvrage :



MAIRIE DU RAYOL CANADEL
Place Giudicelli,
Route Départementale 559,
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

Equipe de maîtrise d'œuvre :



SUD ETUDES ET DIAGNOSTICS D'OUVRAGES D'ART

20 impasse de Courpouyran • 34990 JUMGNAC • Tél. : 04 67 47 44 24 • Fax. : 04 67 47 66 55 • E-mail : bureaux@sedoa.fr
www.sedoa.fr

