

MAINTENANCE TECHNIQUE
OPTIMISÉE
Siège social
251, rue de Crimée
75019 Paris
T. +33 1 53 72 73 74
F. +33 1 53 72 74 22
technique@atalian.com
www.atalian.com


Foncière des régions
Délégation sud
79.Boulevard de Dunkerque
13002 Marseille

**OBJET : ATTESTATION DE DEMANTELEMENT DES TARS EDF
BRANCOLAR NICE**

Madame, Monsieur

La société MTO représenté par Mr Laurent Bondoux, atteste que les Tours Aéroréfrigérantes situées dans le local froid du site EDF Brancolar au 125 boulevard de brancolar à Nice (06) ont été démantelées le 05/02/2016. Les tours n'étant composé ni d'amiante ni de fluide frigorigène ont été emmenées en décharge.

Laurent BONDOUX
Directeur Régional PACA





SECURITE - TRANSPORTS - LEVAGE - MANUTENTION

161 CHEMIN DES PRES
06510 GATTIERES
06.98.81.22.01
forma.bureau@orange.fr

ATTESTATION

Je soussigné, Hadjadj Haciane, gérant de l'entreprise FORMA CONTROLE & MANUTENTION, déclare par la présente avoir démantelé et mis en décharge les tours aeroréfrigérante du site EDF Brancolar, 125 avenue de Brancolar à NICE.

Les tours n'étaient composées d'aucune matière dangereuse, nous les avons donc découpées en morceaux et puis évacuées à la décharge PURFER.

Pour faire valoir ce que de droit.

HADJADJ Haciane

Tel : 06.98.81.22.01

Fax : 04.93.19.75.16

SARL FORMA CONTROLE & MANUTENTION
161 Chemin des Pres
06510 GATTIERES
Port : 06 98 81 22 01 / Fax : 04 93 19 75 16
Siret : 752 362 251 00023 / N° S : 800 1 2
mail : forma.bureau@orange.fr

Siret : 752 362 251 00023

APE : 5224 B

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET):

MTD, 1380 Rue F. R. de la Bourgeoisie
13856 Aix en Provence, 444 7888130-132

Foncière des régions de l'économie Sud
73 Boulevard de l'Europe
"Site EDF Biscarot"

☐ Collecteur de petites quantités de déchets (joindre annexe 1)

Attestation de capacité n° : 15527

[3] Equipement concerné :

Identification :

Nature du fluide frigorigène :

Charge Totale :

Tonnage équivalent CO₂ (HFC/PFC)

George Froid Canier

R- 134A

51,2 kg

kg

Teq CO₂

[4] Nature de l'intervention :

☐ Assemblage de l'équipement

☐ Mise en service de l'équipement

☐ Modification de l'équipement

☐ Maintenance de l'équipement

☐ Contrôle d'étanchéité périodique

☐ Contrôle d'étanchéité non périodique

☒ Démantèlement

☐ Autre (préciser) :

Contrôle d'étanchéité

Identification

Contrôlé le

[5] Détecteur manuel de fuite

[6] Présence d'un système de détection des fuites :

☐ OUI

☐ NON

Fréquence minimale du contrôle périodique

[7] Quantité de fluide dans l'équipement

HCFC

☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg

☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg

☐ Q ≥ 300 kg

HFC/PFC

☐ 5 t ≤ teqCO₂ < 50 t

☐ 50 t ≤ teqCO₂ < 500 t

☐ teqCO₂ ≥ 500 t

[8] Équipements sans système de détection des fuites

☐ 12 mois

☐ 6 mois

☐ 3 mois

[9] Équipements avec système de détection des fuites

☐ 24 mois

☐ 12 mois

☐ 6 mois

☐ OUI

☐ NON

[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité

N°

Localisation de la fuite

Réparation de la fuite

1

2

3

☐ Réalisée

☐ A faire

☐ Réalisée

☐ A faire

☐ Réalisée

☐ A faire

[11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) :

kg

Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :

51,2

kg

A - Dont fluide vierge :

kg

D - Dont fluide destiné au traitement

51,2

kg

B - Dont fluide recyclé :

kg

E - Dont fluide conservé pour réutilisation

0

kg

C - Dont fluide régénéré :

kg

Nombre de contenants :

1

Identifiants des emballages :

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés

[12] Dénomination ADR/RID :

☐ UN 1078, Gaz frigorigère NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)

☐ Autre cas :

[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)

[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)

"Le Froid Pasille"
137 avenue du général de Gaulle 13015
391 176 845 RCS Lyon

[15] Observations :

[16] Installation de traitement (nom et adresse)

N° de BDS-R (en cas de regroupement) :

Code R/D :

Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Nom du Signataire : MTD Opérateur

Détenteur

Installation de traitement

Qualité du Signataire : ENROPEAN DE CHAUFFAGE

1330 Rue Jean Remy 13015 Aix en Provence CEDEX

Tél 04 42 37 21 50

Fax 04 42 37 71 41

Date + Visa : 16/11/16

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET):

ATO, 1330 Rue JRGG rue la luziere
13856 Aix en Provence, 444738843ca132
☐ Collecteur de petites quantités de déchets (joindre annexe 1)

Foncière des Régions délégation Sud
19 Boulevard de Dunkerque
« Site EDF Brancolai »

Attestation de capacité n° :

15527

[3] Equipement concerné :

Identification :

Nature du fluide frigorigène :

R-134A

Charge Totale :

42,2 kg

Tonnage équivalent CO₂ (HFC/PFC)kg
Teq CO₂

[4] Nature de l'intervention :

☐ Assemblage de l'équipement☐ Contrôle d'étanchéité périodique☐ Mise en service de l'équipement☐ Contrôle d'étanchéité non périodique☐ Modification de l'équipement☒ Démantèlement☐ Maintenance de l'équipement☐ Autre (préciser) :

Contrôle d'étanchéité

Identification

Contrôlé le

[5] Détecteur manuel de fuite

/

/

[6] Présence d'un système de détection des fuites :

☐ OUI☒ NON

Fréquence minimale du contrôle périodique

[7] Quantité de fluide dans l'équipement

HCFC

☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg☐ Q ≥ 300 kg

HFC/PFC

☐ 5 t ≤ teqCO₂ < 50 t☐ 50 t ≤ teqCO₂ < 500 t☐ teqCO₂ ≥ 500 t

[8] Équipements sans système de détection des fuites

☐ 12 mois☐ 6 mois☐ 3 mois

[9] Équipements avec système de détection des fuites

☐ 24 mois☐ 12 mois☐ 6 mois☐ OUI☐ NON

[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité

N°

Localisation de la fuite

Réparation de la fuite

1

2

3

☐ Réalisée☐ A faire☐ Réalisée☐ A faire☐ Réalisée☐ A faire

[11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) :

kg

Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :

42,2

kg

A - Dont fluide vierge :

kg

D - Dont fluide destiné au traitement

42,2

kg

B - Dont fluide recyclé :

kg

E - Dont fluide conservé pour réutilisation

0

kg

C - Dont fluide régénéré :

kg

Nombre de contenants :

1

Identifiants des emballages :

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés

[12] Dénomination ADR/RID :

☐ UN 1078, Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)☐ Autre cas :

[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)

[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)

« Le Froid Nouvelle »
137 Avenue des Argonautes
13015 Marseille 381.476.845 RCS Lyon

[15] Observations :

[16] Installation de traitement (nom et adresse)

N° de BDS-R (en cas de regroupement) :

Code R/D :

Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Opérateur

Déteur

Installation de traitement

Nom du Signataire :

Qualité du Signataire :

Date + Visa

Heddy Thomas

EUROPEAN DE PIGNAURY

1330, Rue Jean René Guillot (Cotier de la Luzière)

13856 AIX EN PROVENCE CEDEX

Tél 04 42 57 17 00

Fax 04 42 54 71 41