

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES




DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS - RD900 - BONPAS - AVIGNON



Vue du secteur d'étude dans le paysage lointain



Vue du secteur d'étude dans le paysage rapproché



Plan de repérage des photos - échelle 1/3000

Mars 2018



Vue OUEST du secteur d'étude sur la RN7 (photo n°1)

Mars 2018



Vue OUEST du secteur d'étude sur la RN7 (photo n°2)



Vue du secteur d'étude au droit du giratoire sur la RN7 (photo n°3 & 4)



Vue du secteur d'étude au droit de la RN129 (photo n°5)

Mars 2018




Photo n°6

Vue du secteur d'étude au droit de la RN129 (photo n°6)



Vue du secteur d'étude au droit du Pont de « Bonpas » de la RD900 (photo n°7 & 8)



Vue du secteur d'étude au droit du Giratoire sur la RD900 (photo n°9)



Vue EST du secteur d'étude au droit du chemin d'entretien du canal (photo n°10 & 11)




Vue du secteur d'étude au droit du débouché du « chemin de Bonpas » sur la RN129 (photo n°12 & 13)



*Vue du secteur d'étude au droit du débouché du chemin d'accès
à la société de travaux publics sur la RN7 (photo n°14)*



Vue du secteur d'étude au droit du future giratoire dénivelée sur l'actuel RN7 (photo n°15)



*Vue du secteur d'étude au droit du débouché du Pont de « Bonpas »
de la RD7n coté Vaucluse (photo n°16 & 17)*