





Vue d'ensemble 2 juillet 2012



Anse du Lido 04/02/2021






04/02/2021 entre jonction anse Mistra Anse de la Source







Photos représentatives des pertes en matériaux lors des tempêtes hivernales. Ces matériaux sont remis sur la plage mais il y a des pertes nécessitant des rechargements en période estivale.



